

# المعهد التقني القرنة / قسم التقنيات الكهربائية

## مادة (التأسيسات الكهربائية)

### المفردة الدراسية للأسبوع ( ١ )

**الفئة المستهدفة:-** طلبة الصف الثاني / قسم التقنيات الكهربائية / المعهد التقني القرنة.

**الموضوع:-** القابلات الكهربائية.

**الأفكار المركزية:-** دراسة مركزية لقابلات من حيث الموصل والعازل والخشوة والغلاف الواقي.

**الأهداف:-** تهدف الدراسة إلى ما يلي :-

1- دراسة أنواع القابلات المستخدمة في الجهد الواطئ والمتوسط والعلوي.

2- ظروف العمل التي تستخدم فيها هذه القابلات من حيث درجة الحرارة والرطوبة وتحت الأرض وعبر الأنهر والمحيطات والبحار كذلك تواجد المواد الكيماوية والغازات.

3- دراسة هل أن القابلو محمي من الصدمات الخارجية أم لا.

4- يتعرف الطالب على أنواع القابلات حسب الأنظمة الثلاثة المستخدمة وهي:-

آ- النظام البريطاني، ب- الألماني ، ج- الأمريكي.

**الاختبار القبلي:-**

س1/ أين تستخدم المايكا كمادة عازلة في مجال الهندسة الكهربائية.

س2/ من أين جاء مختصر P.V.C في العوازل.

س3/ من أين جاء مختصر V.R.I في العوازل.

## المواد الموصولة :

هي المواد التي تسمح بمرور التيار الكهربائي من خلالها حيث تكون مقاومتها للتيار الكهربائي واطئة في درجات الحرارة الاعتيادية وفي مقدمة المواد الموصولة هي المعادن وتشمل الالمنيوم والنحاس والذهب والفضة . تحتوي الموصولات على عددا كبيرا من الالكترونات الطليفة على مداراتها الخارجية فعند تسلیط مجال كهربائي خارجي بين اطراف الموصل فان الالكترونات تتنظم ضمن تأثير المجال مكونة تيار كهربائي.

## موصلية المادة :

عند تسلیط جهد كهربائي على قطعة معدنية ذات مساحه مقطعيها(A) وبطول (L) فان تيار مقداره (I) سوف يمر في موصل بموجب قانون أوم وحسب العلاقة الآتية :

$$R = \frac{V}{I}$$

$$R = \rho \frac{L}{A} \Omega$$

حيث  $\rho$  تمثل المقاومة النوعية للمعدن والتي تتناسب عكسيًا مع موصلية المعدن حيث تكون المعادن ذات المقاومة النوعية العالية ذو قابلية توصيل قليلة . بينما المواد الموصولة يكون لديها مقاومة كهربائية قليلة وبالتالي سوف تسمح بمرور التيار الكهربائي من خلالها وتسمى بالمود الموصله مثل الفضة والنحاس والالمنيوم والذهب والحديد والتي تكون شائعة الاستخدام في الاعمال الكهربائية.

## أنواع الموصلات الكهربائية :

### 1- الفضه :

لها موصلية اعلى من النحاس حيث ان مقامتها النوعية  $\rho = 1.645 * 10^{-6} \text{ او姆 سم}$  عند درجة حرارة  $20^{\circ}\text{C}$  ولكن معدن الفضه لا يستخدم كمادة موصلة في تركيبات القوى الكهربائية والتذبذبة وذلك بسبب ارتفاع سعرها وقلة مثانتها الميكانيكية . على الرغم من هذا فان للفضه استخدامات من اهمها.

1- تستخدم لطلاء الملامسات الكهربائية لاجهزه الحمايه حيث تعمل على منع تأكل الملامسات في مجموعة مفاتيح التشغيل الكهربائية والميكانيكية التي تستخدمن في الاماكن الملوثة مثل المناجم والمصانع التي يكثر فيها غاز ثاني اوكسيد الكبريت وبعض المواد الكيميائية الاخرى.

2- تستخدم لطلاء الملامسات الكهربائية لاجهزه قواطع الدورة الكهربائية الصغيره والكبيره لضمان التوصيل الجيد والحماية من تشوه سطوح الملامسات عند حدوث الشراره الكهربائية والتي تساعده على تأكسدها وترامك المواد والشوائب عليها.

3- تستخدم لطلاء الموصلات ونقاط توصيل المكونات الالكترونية والدوائر الكهربائية التابعة لها حيث تعمل الفضه على زيادة كفاءة واداء هذه المعدات وتعطي ضمان اكبر للتوصيل للموصلات الصغيره والدقيقة.

## 2-النحاس :

يعد النحاس من من انجح الفلزات واكثرها استخداما في الصناعات الكهربائية حيث يمتاز بمقامة نوعية قليلة  $\rho = 1.723 \cdot 10^6$  (اوم.سم) ويمتاز ايضا بالخواص التالية التي تجعل النحاس عنصرا جيدا للاستخدامات الكهربائية.

1-الموصليه الكهربائيه والحراريه العاليه للنحاس حيث يأتي بعد الفضه وهو شائع الاستخدام بسبب اعتدال سعره.

2-قوه تحمل للشد ومتانه عاليه حيث يمكن سحبه الى اسلام رفيعه او تشكيله الى الواح رقيقة حسب طبيعة الاستخدام.

3-للنحاس مقاومة عاليه للتأكل والاكسده ويتحمل الهواء الرطب وكذلك الحرارة.

4-يمكن لحام النحاس بسهولة ممايزيد من فائدته استخدامه في الدوائر الكهربائية.

5- درجة انصهاره عاليه تصل الى  $1083^{\circ}\text{م}$ .


**استخدامات النحاس :** الخصائص المختلفه للنحاس هي من تحدد نوع استخدامه في المجالات الكهربائية حيث يستخدم في:-

1-تستخدم اسلام النحاس السحوبه على البارد في الخطوط الهوائيه لنقل الطاقة الكهربائيه نظرا لمتانتها اليكانيكيه العاليه.

2- في صناعة اسلام النحاس المعالجه حراريآ (اللدن) في صناعة الموصلات المعزولة بقابلوات نقل القدرة الكهربائيه وفي عمليات لف المكائن الكهربائيه لأن النحاس اللدن له مرونه وموصلية اعلى من النحاس الصلد.

3-يستخدم النحاس الصلد في صناعة الموحدات في المكائن الكهربائيه المحتوية على موحدات مثل مكائن التيار المستمر ومكائن التيار المتزاوب.

4- تستخدم في صنع قضبان التوزيع الكهربائية او الموصلات العمومية حيث يتم تشكيلها على شكل شرائح باطوال تتناسب مع ابعاد لوح التوزيع والتي تثبت داخلها على عوازل تعليق باللوحة (bus bross).



### نموذج لقابلو مصنوع من الالمنيوم او النحاس

#### 3- الالمنيوم:

ويحتل الالمنيوم المرتبة الاولى بين جميع الفلزات من حيث الوفره و اكثر المواد الموصله استخداما في الهندسة الكهربائية وذلك لانخفاض سعره وارتفاع موصليته الكهربائية ومن اهم خواص الالمنيوم:

- انخفاض سعره وخفة وزنه حيث يصل وزنه النوعي إلى  $2.6 \text{ غم/سم}^3$ .
- سهولة تشكيله بعمليات الدرفلة او السحب او الحدادة.
- مقاومة للتآكل حيث يكون طبقة من اوكسيد الالمنيوم تعلو الموصل فتحميه من الاوكسجين وبالتالي تمنع الصدأ.
- يمكن زيادة م坦ته الميكانيكية باضافة بعض المواد مثل المنغنيز حيث يستخدم كسبائك لتوصيل القدرة الكهربائية.
- قابلية تحمله للشد ومتانته قليلة لذا يتم تسليح مصوّلات الالمنيوم المستعملة في الخطوط الهوائية بأسلاك الفولاذ.
- صعوبة توصيل اسلاك الالمنيوم مع بعضها مقارنة بالاعمال المماثلة لاسلاك النحاس.

#### **الاستخدامات الكهربائية للالمنيوم:**


- يستخدم الالمنيوم بدلاً من النحاس في الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية
- يستخدم في القابلوات الكهربائية المعزولة نظراً لخفة وزنه
- يستخدم الالمنيوم الرخو والصلد في صناعة قضبان التوصيل الكهربائية او الاسلاك العمومية في صناديق التوزيع.
- يصنع منه اغلفه للمعدات الكهربائية لتكوين طبقة من اوكسيد الالمنيوم حيث تعد واقية للغلاف والمعدات والمكائن ضد التآكل والتآكسد.

#### **الموصلات المصممة والمجدولة:**

تصنع الموصلات للأغراض الكهربائية بأشكال مختلفة منها على شكل سلك او قضيب مسطح او قضيب دائري وتوجد اختلافات عديه بالشكل وحسب الاستخدام مثل ذلك شكل ملامسات الاقط ويستخدم السلك في الموصلات المعزولة والقابلوات او قضيب مسطح حيث فتستخدم قضيببي توزيع في صناديق التوزيع الكهربائية. يوجد نوعين للموصلات وهما الموصلات المصممة والموصلات المجدولة.

#### **1-الموصلات المصممة :**


وتصنع من احجام صغيره ذات مساحة مقطع 10 مم وبصوره رئيسية على شكل سلك مفرد وهي موصلات ليس لها مرونة عالية وتستخدم في الموصلات المعزولة والقابلوات الخاصه في عمليات تأسيس المنازل والمعامل.



## 2-الموصلات المجدولة:

جميع قابلولات النحاس وبعض قابلولات الالمنيوم تصنع من موصلات تتكون من عدد من الاسلاك وهذه الموصلات نوعين اساسيين هما الموصلات المجدولة او موصلات محزمه او عنقودية. وتبني معظم الموصلات المجدولة من سلك رمكي مفرد محاط بطبقات متتالية من الاسلاك وكل طبقة تزيد عن ساقتها بعدد من الاسلاك مقداره 6 وهذا يعني ان الطبقة الاولى تحتوي على 6 اسلاك اوجداول وتليها الطبقة الثانية بـ 12 سلك او موصل والثالثة تحتوي على 18 جديلة ولهذا السبب نجد عدد من الاسلاك الشائعة هي 19,37,61,127 (7 سلك).

وتوضح احجام الموصلات بناءً على حجم الموصل الكلي او عدد الجداول وقطر كل جديلة فعندما يكون موصل حجمه  $7/0.85$  ملم (فهذا يعني ان الموصل يحتوي على 7 جداول وقطر كل جديلة هو 0.85 ملم والمساحة المقننة لهذا الموصل هي  $25$  ملم<sup>2</sup> ويمكن ان يعبر عن الموصلات بتوضيح المساحة الكلية للموصل وعدد الجداول التي يتكون منها باستثناء السلك المركزي. فعندما يكون موصل قياسة (6/35) يعني ان مساحة المقطع هي 35 ملم وان عدد الجداول التي يتكون منها هو 6 جداول. بينما في نظم القابلوت فيتم التعبير عن حجم الكيل بمساحة مقطع الموصل بداخله فمثلاً قابلو حجمه  $(3 \times 50)$  ملم<sup>2</sup> وهذا يعني ان القابلو يحتوي على 3 موصلات ومساحة مقطع كل موصل هي  $50$  ملم<sup>2</sup>



- |                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 - الموصى              | 8 - سلك فولاذي للتسلیح               |
| 2 - عازل من الورق       | 9 - طبقتان من المجنون والجناص العازل |
| 3 - مشبك (ورق معدني)    |                                      |
| 4 - حشوة مليء الفراغ    |                                      |
| 5 - نسيج النبیم         |                                      |
| 6 - غلاف رصاص           |                                      |
| 7 - مادة من عجينة عازلة |                                      |

قابلو من النوع المجدول

## **المواد العازلة:**

هي المواد التي تشتد فيها قوة جذب النواة للكترونات المدار الخارجي فلا تستطيع الافلات من الذرة حيث يكون من الصعب التغلب على طاقة الربط فيها وعادة تكون العوازل الكهربائية مواد رديئة التوصيل للحرارة ومن أمثلة المواد العازلة للكهرباء : الورق ، الزجاج ، الميكا ، البلاستيك ، المطاط وغيرها.

تدخل المواد العازلة في كثير من الاستخدامات الكهربائية في مجال الالكترونيات او القدرة والضغط العالي وان من ابرز المواد العازلة هي المواد الكاربوهيدراتية وتشمل الزيوت المستخدمه في تبريد المحولات والمتسعات وكذلك المواد البلاستيكية المستخدمه في صناعة لعزل الاسلاك الكهربائية مثل البوليبروپيلين والبولييفيناييل كلورايد (P.V.C) المستخدمه في عزل الاسلاك.

اما في التطبيقات الالكترونية فان اكثر المواد العازلة استخداما هي اوكسيد السيليكون(الزجاج) واوكسيد الالمنيوم والنانتلوم المستخدمين في صناعة الترانزسترات والمتسعات. جميع المواد العازلة لاتطلق الكتروناتها في المدار الخارجي لتكون تيار كما هو الحال في المواد الموصلة حيث جميع العوازل تطلق مقاومة عالية لحركة الالكترونيات وتتطلب طاقة عاليه لتحريك الالكترون المكافئ ومن اهم المواد العازلة هي كالتالي:

### **المطاط: ويرمز له (V.R.I)**

وهو نوع شائع من العوازل و تستعمل مادة الفولكنايزد وهي عبارة عن مطاط نقي مع الكبريت وهذه المادة تكون مرنة ولها مقاومة ضد الماء. اما المقاومة الميكانيكية فتعتمد على كمية الكبريت المضاف. اعلى درجة حرارة يتحملها هذا العازل هي 65 درجة سيلزية ويلاحظ ان الكبريت المضاف يتفاعل مع النحاس في الموصل ولذلك فان هذا العازل يستخدم مع موصلات النحاس المطلية بالزنك.

### **المطاط السليكوني :**

ويتميز هذا النوع من المطاط بتحمله درجات الحرارة المرتفعة لذلك فهو يستخدم في تركيب الإنارة حيث يمكن أن ترتفع درجة الحرارة إلى (145م° ) وثمنه غالى نسبياً.

### العوازل البلاستيكية :

النوع الشائع منها هي مادة (Polyvinyl chloride) ويرمز لها (P.V.C) وهي مادة بلاستيكية شائعة جداً وقد أدخلت عليها تحسينات كثيرة وخواصه مشابهة للمطاط الطبيعي والا أنه يلين في درجة الأكثر من (65°C) ويميل الى التشقق في درجات الحرارة الواطنة وقابلته على السحب قليلة وايضاً عازلته قليلة إلا انه عمل لذا لا يتأثر بالتفاعل الكيماوي ويقاوم الزيت وبعض الحوامض وكذلك توجد مادة بلاستيكية اخرى تسمى (P.C.P) (Poly Chlorprene) وتستعمل عند الظروف الطبيعية التي تؤثر على كل من (P.V.C) ، (V.R.I) وهذا العازل يقاوم البرول لذلك يستعمل في أنابيب النفط وكذلك يستعمل في القابلولات التي تتعرض لروائح الكبريت أو الأمونيا (الأبخرة) ولكن درجة حرارته محددة . (55°C)

### Mineral Insulation

### العوازل المعدنية :

توجد هذه المواد في باطن الأرض وتستخرج بالتعدين وتستخدم كعوازل في حالتها الطبيعية بدون اي معاملة حرارية او كيميائية لها .  
ومن أهم هذه المواد ما يأتي :-

#### ١ - الميكا :

وهي من أهم أنواع العوازل المعدنية نظراً لخواصها الكهربائية والميكانيكية الجيدة فضلاً عن مرونتها و مقاومتها العالية للحرارة والرطوبة . وتستخدم الميكا عازلاً جيداً في مكان الجهد العالي . وفي صناعة الأوساط العازلة في الدوائر الإلكترونية وغير ذلك .

#### ٢ - الميكانيت :

يطلق على رقائق الميكا المزروقة مع بعضها البعض بمادة لازقة مناسبة أسم (الميكانيت) ويستخدم الميكانيت بكثرة في عزل الماكنات الكهربائية ومن أهم أنواعه : - آ - ميكانيت المعدل ب - لوح الميكانيت ج - ميكانيت الصوغ .

### مسحوق المغниسيوم :

هذا النوع من العزل عبارة عن مسحوق المغنيسيوم يضاف اليه مواد اخرى ويستعمل هذا العازل بالقابلولات المعروفة باسم (قابلولات ذو الغلاف المعدني) ومعدل الجهد الذي يستعمل له هذا القابلو يجب أن لا يزيد عن (660) فولت وهذا النوع يمتلك مقاومة عالية للحرائق . وهناك مواد معدنية عازلة اخرى مثل الرخام . الأردواز وكلوريت الطلق .

### Asbestos

### الاسبستوس :

هذا العازل يقاوم الحرارة ويستعمل في القابلولات المستخدمة في الأفران وغرف المراجل .

## العزل الزجاجي :

### Glass Insulation

هذه المادة تمتلك مقاومة جيدة للحرارة وتستعمل لدرجات الحرارة أعلى ما يمكن ( $180^{\circ}\text{C}$ ) وهذا العازل يستعمل بصورة عامة في التسلیک الداخلي للطباخات الكهربائية أو الاستعمالات الأخرى التي يكون فيها القابلو عرضه للرطوبة.

## الاسلاك والقابلوات :

تعد الاسلاك والقابلوات من الوسائل المعروفة لايصال القدرة الكهربائية من المصدر أو من لوحة التوزيع الى الجهاز أو الاداة الكهربائية المراد تشغيلها بالكهرباء.

وتتألف الاسلاك والقابلوات من موصلات نحاسية أو الألمنيوم عادة وبعد وحجم متتنوع وحسب الحاجة وتكون هذه الموصلات معزولة عن بعضها البعض وعن ما يجاورها من مواد قابلة للتوصيل وذلك لمنع تسرب التيار من الموصلات الى الخارج ولجعل الأدوات الكهربائية تعمل بالفولتنية والتيار الصحيحة التي يجهزها بها المصدر عن طريق الاسلاك والقابلوات ويتم اختيار حجم السلك أو القابلو بحيث يتمكن نقل التيار المطلوب دون حصول هبوط أكثر من الجهد المقرر في الجهد بسبب الفساع الذي قد تسبب عن المقاومة الداخلية للموصلات والتي تساوي ( $\text{IR}$ ) اي حاصل ضرب التيار المار في الموصل مسروقاً في مقاومة السلك نفسه للطور الواحد وأما هبوط الجهد لنظام الثلاثي الاطوار فيساوي ( $\sqrt{3} * \text{IR}$ ). والجدول ١ - يبين تحميل الموصى للتيار وهبوط الجهد لبعض مساحات المقطع من (١٦ - ١) ملم<sup>٢</sup>.

الجدول ١ - يبين كمية التيار المسموح امراره في الموصى وكمية الهبوط في الجهد ضمن الحدود المقررة :-

حجم الموصى (مساحة المقطع) C.S.A (mm <sup>2</sup> )	تحمل الموصى للتيار (أمير) ملي فولت / أمبير. متر	هبوط الجهد أمير	تحمل التيار
1	40	12	
1.5	27	15	
2.5	16	22	
4	10	29	
6	7	34	
10	4	46	
16	3	61	

## الاسلاك الكهربائية

تحتختلف الاسلاك عن القابلوات في قياساتها واستخداماتها حيث ان الاسلاك تستخدم عادة للفولتنيات القليلة (الضغط الواطئ 380 - 220) فولت وكذلك تكون قياساتها محدودة وعازلها محدود المقاومة وظروف الاستخدام.

تعزى الأسلاك بمادة بلاستيكية تدعى (البولي فينيل كلورايد PVC) وهي مادة من مشتقات النفط سهلة التصنيع وطراً مقاومة عالية للرطوبة وتمنع تصدع الأسلاك النحاسية التي تغلفها وكذلك مقاوم التأثيرات الحرارية إلى حد 70°C وبعدها تتغير صفاتها البلاستيكية فيصيبها التبيس والتكسر ثم التلف والسماح للرطوبة للتفوذ إلى داخل الموصلات . وتكون الأسلاك منفردة أو مزدوجة أو ثلاثة وإن التحري عن ابتكار عوازل جديدة لأسلاك مستمرة ويتغير حسب توافر المواد الأولية وأيجاد بدائل أكثر جودة وأقل كلفة .


### القابلولات

#### Cables


القابلول عبارة عن طول من موصل او موصلين او أكثر (صلدة - او مجدهلة) معزولة بعضها عن البعض الآخر وتختلف سوية تكون ما يسمى بالقابلول الذي يتتألف من الأجزاء الرئيسية الآتية :

- ١ - الموصل ٢ - العازل ٣ - الحشوة ٤ - الغلاف الواقي

وتشتمل القابلولات لنقل تيارات مختلفة بضمها التيارات العالية جدا والتي يتعدى استخدام الأسلاك لنقلها وكذلك تستخدم القابلولات للجهد العالي والمتوسط فضلاً عن الجهد الواطئ ، ويمكن استخدام القابلولات في ظروف عمل قياسية مثل الحرارة العالية او في اماكن رطبة وتحت الأرض او في الانهار والخليجات والبحار وكذلك في اماكن توجد فيه مواد كيميائية وغازات الى غير ذلك من مسببات تلف العازل وكذلك يقاوم القابلول الصدمات الخارجية والصدمات من الالات الخادمة بسبب تحصينها بدروع من بضعة ملمترات مربعة لمساحة المقطع الى عدة مئات من الملمترات المربعة ، كما يأتى الجدول 1.2 الذي يبين قابلية تحمل الأسلاك والقابلولات للتيارات الكهربائية لكل من الضغط الواطئ والعام حيث تحدث درجة الحرارة المتوقعة (45°C) في الهواء و (30°C) تحت الأرض بعمق (90 سم).



شكل (1.5) قابل ثلاثي مسلح نوع PVC  
 1- موصل نوع الجدول (نحاسي)  
 2- عازل بمادة (PVC)  
 3- حزام  
 4- سلاح فولاذي على شكل اسلاك  
 5- غلاف من مادة (PVC)



شكل قابل رباعي مسلح مغلف بالرصاص ومزدوج بالورق  
 1- نوع الجدول ب - 2- نوع المصمت (الميوم)  
 3- موصل  
 4- شريط ورق  
 5- حشو (لاعطاء الشكل دائري)  
 6- شريط ورق  
 7- غلاف من الرصاص  
 8- تجزيم  
 9- القابلول مسلح بشريط فولاذي  
 10- غلاف واقٍ

جدول ٢ لقابلية تحمل الأسلام والقابلات المختلفة للتيار الكهربائي في ظروف العراق

قياس الموصل بالعدد والقطر بالائج [mm <sup>2</sup> ]	قياس الموصل بالعدد والقطر بالائج [mm <sup>2</sup> ]	الللاحظات	اسلاك بلاستيكية داخل الانابيب	قابلات ضغط واطئ تحت الارض	قابلات ضغط واطئ سطحية	قابلات ضغط عالي
—	1.0		12	20	8	7/0.43
—	1.5		15	23	10	7/0.53
—	2.5		20	30	14	7/0.69
—	4		27	39	17	7/0.86
—	6		34	50	23	7/1.14
35	10		46	66	31	7/1.37
46	16		57	87	42	7/1.73
59	25		81	111	57	7/2.16
73	35		100	137	71	7/2.16
	19/1.32					
89	50		124	162	91	7/2.54
	19/1.32					
89	50		124	162	91	7/2.54
	19/1.55					
108	70		152	197	—	19/1.85
170	95		180	232	—	19/2.18
150	120		210	272	—	19/0.26
	37/1.83					
173	150		241	312	—	37/2.08
190	185		272	354	—	37/2.29
227	240		317	487	—	37/2.54
	37/2.83					
	61/2.26					
257	300		360	447	—	61/2.51
—	400		—	—	—	61/2.896
—	500		—	—	—	61/3.251

في حالة مدد عدد من القابلوات في مجاري واحد تأثير قابلية تحمل القابلو للتيار بسبب زيادة درجة الحرارة الناتجة من مرور التيار الكهربائي في القابلوات عليه يجب اخذ ذلك بنظر الاعتبار وتقليل تحمل القابلو للتيار بالنسبة المعطاة في الجدول (3) فثلاً قابلو مساحة مقطعيه ( $25\text{mm}^2$ ) في مجاري سطحية يتحمل 81 أمبير اذا كان ممدوحا بمفرده ، واما اذا كان هناك قابلوات فان التحمل الجديد حسب الجدول يساوي  $81 \times 0.8 = 64.8$  أمبير.

جدول 3 يبين عامل الضرب عند زيادة عدد القابلوات

عامل الضرب لتحمل التيار للقابلو	عدد القابلوات في المجاري الواحد
1	1
0.9	2
0.8	3
0.75	4
0.7	5
0.65	6
0.62	8
0.60	10

وعليه فان عند اختيار احجام القابلوات المناسبة يجب مراعاة ما ياتي

- ١- مساحة المقطع ٢- درجة الحرارة المحيطة ٣- نوع الحماية ٤- البعد والقرب من القابلوات الاخرى ٥- هبوط الجهد.

#### تصنيف القابلوات

يمكن تصنيف القابلوات حسب الدول المصنعة والنظم المعتمدة لديها التي تعتمد في الاساس على طبيعة الاستخدام من حيث الخواص الميكانيكية والكهربائية.

وفيما يأتي نتطرق الى اهم النظم العالمية الشائعة في تصنيف القابلوات ١- النظام البريطاني بـ - النظام الامريكي جـ - النظام الالماني.

حيث تعتمد النظم الثلاثة اعلاه في تصنيف القابلوات على :

١- درجة الحماية.

٢- نوع المادة الموصولة واشكالها وعدد الموصلات.

٣- نوع العزل.

٤- نوع التغليف.

٥- الحماية الميكانيكية.

٦- الغلاف الواقي.

٧- نوع الاستخدام.

١- درجة الحماية : تعتمد على نوع الحماية المطلوبة للموصلات الكهربائية (الاجزاء الحية) و مقاومتها .

## ٢- الموصلات وأشكالها وعدد الموصلات

تصنع الموصلات عادة من النحاس أو الالمنيوم - الالمنيوم المغلف بالنحاس - البرونز ونوع آخر من الموصلات ذات استخدامات خاصة ومتاز هذه المواد بموصليتها العالية للتيار الكهربائي . وتصنع بشكال مختلفة صلدة - مجذولة - مجوفة - مسلحة بمعدن اخر - وقد تكون القابلوت ذات موصل واحد او اكثر من ذلك وتأخذ هذه الموصلات أشكال مختلفة ( دائيرية - بيضوية ) حسب طبيعة ونوع القابلو .

## ٣- نوع العازل

يعد الورق المشرب بالزيت اكثراً انواع العوازل شيوعاً فضلاً عن المطاط والقماش المورنث واللدائن .

وتعتمد المعايير الجوهريّة لجودة العازل على :

١- المتانة الكهربائية للعازل .

٢- مدى تحمل العازل للثني .

٣- المقاومة النوعية للعازل .

٤- مدى تحمل العازل لدرجات الحرارة العالية .

٥- زاوية الفقد .

٦- مقاومته للتآكل .

٧- نوع التغليف .

٨- التغليف بالرصاص

نظراً لاستعداد الورق المشرب بالزيت ومعظم العوازل الأخرى لامتصاص الماء فإن من الضروري تغليف القابلوت بمادة مقاومة للرطوبة مثل الرصاص .

## ب- التغليف بالالمنيوم

ومن مميزات الالمنيوم أنه خفيف الوزن لا يحتاج إلى تقوية واستخدام الالمنيوم يزيد من مرنة القابلوت وكذلك اشرطة من مادة ليفية أو الجلد فوق الغلاف المعدني للقابلو أو الغرض منها حماية الغلاف من التلف الميكانيكي الناتج عن التسليح للكبيل .

## ٥- الحماية الميكانيكية

بالنظر لضعف القابلوت المعزولة بالورق والمغلفة بالرصاص ميكانيكياً فإنه يتم عادة تسليح هذه القابلوت بلفها بطبقتين بشريط من الصلب أو طبقات من اسلام الصلب ويفصل بين الغلاف الرصاصي وطبقة التسليح طبقة من الورق .

## ٦- الغلاف الواقي

تغطى جميع القابلوت سواء كانت مسلحة أم غير مسلحة بمادة واقية من الصدمات . وتم حماية القابلوت بلفها بطبقات متباينة من المطاط وشرائط النسيج والتي استبدلت حديثاً بمادة (P.V.C) .

## 7 - نوع الاستخدام

تصنع القابلوات بمواصفات مختلفة حسب طبيعة استخدامها فنها قابلوات القدرة ذات الجهد المختلفة - القابلوات البحرية - قابلوات السيطرة - قابلوات المتأجم - قابلوات المناطق الخطرة - قابلوات مقاومة للحرائق - قابلوات مقاومة للزيوت ، قابلوات الاشعة السينية .

### أ- النظام البريطاني

فيما ياتي تدرج اهم انواع القابلوات المستخدمة في النظام البريطاني واسميتها الفنية .

#### ١ - قابلوات ذات عازل مطاطي مقسى **Vulcanized rubber insulator cable**

ان قابلوات (V.R.I) ذات عازل مطاطي مقسى (معالج لغرض التقسيمة) في مثل هذا النوع من القابلوات يكون الموصى من النحاس او الالمنيوم ويكون العازل المستخدم من المطاط المعالج لغرض التقسيمة ويعمله شريط من القطن كعازل واقٍ وان هذه القابلوات تكون غير مناسبة للحالات التي تخللها رطوبة وعادة يستخدم هذا النوع في التوصيلات البسيطة .

**V.R.I**

محاسن الكبيل  
له مرنة عالية وسهولة في الاستخدام .

عيوبه

- أ- قابل لامتصاص الماء الخيط به مما يقلل من خواص العزل .
- ب- لا يقاوم التفاعلات الكيميائية وسرع في التفاعل مع الزيوت .

#### 2 - قابلوات ذات الغلاف المطاطي المتن **Tough rubber Sheath (T.R.S)**

للحظ أن القابلوات ذات العازل المطاطي المقسى (V.R.I) غير مناسب لحالات التشغيل التي تخللها الرطوبة لذا دخلت قابلوات الـ (T.R.S) لتسد هذا الاحتياج على شكل غلاف من المطاط القوي له مقاومة عالية جداً ضد الماء وهذا النوع يمكن استخدامه في حالات التشغيل التي تخللها نسبة من الرطوبة .

#### 3 - قابلوات كلوريد البوليوفانيل **PolyVinyl chloride Sheath (P.V.C)**

تم تصنيعها عام (1937) وان هذه القابلوات سميت بهذه التسمية استناداً الى مادة العزل التي تم تصنيعها من المشتقات النفطية حيث لها مقاومة عالية للرطوبة والتأثير الكيماوي قليل عليها لأنها مادة خاملة اضافة الى أنها تقاوم الصدأ . وهناك تحديدات لاستخدام الـ (P.V.C) فيجب ان لا يزيد الحرارة عن (70°C) حيث ان الحرارة العالية تغير من مواصفات المادة وتعرضها للتلف كذلك يكون نفس التأثير في حالة الحرارة الواطئة جداً . وان موصى هذا القابلو يكون مصنوع من النحاس او الالمنيوم المجدول stranded وتعزل الموصلات بمادة بلاستيكية (P.V.C) والغلاف الداخلي للقابلو innersheath يكون من القطن او الورق العازل وعلى هذا الغلاف الداخلي يكون شريط من صفائح الحديد تستخدم كتسليح لزيادة القوة الميكانيكية للقابلو . بعدها يستخدم كغلاف خارجي Outher sheath من P.V.C .

ويستخدم هذا النوع من القابلوات في حالات الجهد العالي.

ويمكن ملخصه بـ:

محاسن هذا القابلو:

- 1 - قوة عزل كهربائية عالية.
- 2 - له قوة ميكانيكية عالية.
- 3 - له مقاومة ضد الرطوبة.
- 4 - مقاومته عالية ضد اللهب.
- 5 - له عمر طويل.

### العيوب

يستخدم فقط عند حالات التشغيل التي لا تزيد عن ( $70^{\circ}\text{C}$ ).

#### 4- قابلوات ذات مواد العزل المتمدد mineral Insulated Materials Cables (M.I.M Cables)

في هذا النوع من القابلو يكون الموصل من النحاس محاطاً بانبوبة تملأ ببادرة اوكسيد المغنيسيوم العازل وهذه المادة تكون على شكل مسحوق Powder ثم تأتي طبقة التسلیح وهي سلك من الالمنيوم يلف حول الانبوبة لزيادة القوة الميكانيكية للقابلو ثم يأتي الغلاف الخارجي من مادة الـ (P.V.C).

ويجب سد نهايات القابلو من كلتا الجهتين شكل (1.8).


ويمتاز هذا القابلو بأنه يستخدم عند درجة حرارة تشغيل عالية (أي أكثر من 80).

ومن محسن هذا القابلو:

- 1 - غير قابل للاشتعال.
- 2 - لا يتأثر بالرطوبة او الزيوت او أي سوائل أخرى.
- 3 - له مقاومة ميكانيكية عالية.
- 4 - معدل تحمله للتيار عالٍ.

### العيوب

صعوبة في التنفيذ حيث يحتاج إلى مهارة ومعدات تنفيذ خاصة.




شكل يُبين قابلو ذات مواد عزل خاصة للمناجم، قابلو مخصوص لعمليات المناجم.

## 5- قابلولات ورقية ذات غلاف رصاصي

Paper Insulation Lead Cover Sheath  
في هذا النوع من القابلول يكون الموصل من النحاس او الالمنيوم المجدول Stranded ويكون العازل من الورق المشبع بالزيت على شكل شريط يلف بطريقة حلزونية حول الموصل طبقة تتلو الاخرى وتعتمد على درجة العزل المطلوبة وعادة تراوح بين (22 - 27) طبقة ثم يأتي غلاف من الرصاص يُعدّ مانعاً لتشرب الزيت او الرطوبة وايضاً يستخدم كارضي ويتواء هذا الغلاف طبقة من الورق المطلي بمادة من القار ثم تأتي طبقة التسليخ وهي شريط من صفائح الحديد تلف حول القابلول نصف على نصف ثم تأتي طبقة من الجوت (الخيوط) المشبعة بمادة القار

يستخدم هذا النوع من القابلول في حالات الجهد المتوسط للقابلولات الأرضية.



شكل ٥-٣ يبين قابلول ورق العزل ذات غلاف من الرصاص.

### Standard wire Gauge S.W.G

### المحدد القياسي للأسلاك

تعتمد قيمة التيار الذي يتحمله الموصل على مساحة مقطعه في المقطع الدائري تكون المساحة ( $\pi r^2$  × النسبة الثابتة). وأن اصغر مساحة مقطع موصل مستخدمة في التأسيسات الكهربائية لانقل عن ( $1\text{mm}^2$ ). اما التأسيسات لاجهزه الاتصال والتلفونات فتكون ( $0.6\text{ mm}^2$ ) او اقل.


تناسب سعة السلك في تحمله للتيار طرديا مع مساحة المقطع اي يتحمل السلك ذو المقطع ( $6\text{ mm}^2$ ) أربعه أضعاف قيمة التيار التي يمكن مرورها في موصل ( $4\text{ mm}^2$ ). حيث ان كل موصل له سعة معينة او قيمة معينة لاقصى تيار يمكن ان يمر خلاله. هذه السعة تعتمد على حجم السلك فإذا كان التيار المار خلال الموصل اكبر من هذه القيمة نجد الآتي :

ب- النظام الامريكي  
فيما يأتي ندرج اهم انواع القابلولات في النظام الامريكي تبعاً للمواد المستعملة في تركيبها وصناعتها وطبيعة استخدامها.


الاسم التجاري	الرمز	الاستخدام	نوع العزل
المطاط المقاوم للحرارة	R.H	المناطق الجافة وعند درجة حرارة 75°C	المطاط المقاوم للحرارة
المطاط المقاوم للحرارة	R.H.H	المناطق الجافة وعند درجة حرارة 90°C	المطاط المقاوم للحرارة
المطاط المقاوم للحرارة والرطوبة	R.H.W	المناطق الجافة والرطبة بجهد أكثر 2000 فولت وعند درجة حرارة 70°C	المطاط المقاوم للحرارة والرطوبة
المطاط الراتنجي المقاوم للرطوبة	R.U.W	المناطق الجافة والرطبة عند درجة حرارة دون 60°C	90% مطاط غير ذاتي خالي من الحبيبات
اللدائن المقاومة للحرارة	T	المناطق الجافة والرطبة عند درجة حرارة 60°C	مركبات اللدائن المقاومة للهب.
اللدائن المقاومة للحرارة والرطوبة	T.W	المناطق الجافة والرطبة وعند درجة حرارة 60°C	مركبات اللدائن المقاومة للرطوبة والهب.
اللدائن المقاومة للحرارة	T.H.HN	المناطق الجافة وعند درجة حرارة 90°C	مركبات اللدائن المقاومة للهب والحرارة.
اللدائن المقاومة للحرارة والرطوبة	M.T.W	للاجهزة والمعدات	لدائن مقاومة للحرارة والرطوبة عند درجة حرارة 60 - 90°C
اللدائن الحرارية والاسبستية	TA	تسليك لوحات التوزيع	لدائن حرارية اسبستية عند درجة 90°C.
السيليكون الاسبستي العزل المعدني	SA MI	خدمات خاصة المناطق الرطبة والجافة الخدمات الخاصة	مطاط سيليكوني من 90 - 125°C عند درجة حرارة 85°C عند درجة حرارة 250°C

#### ج - أنواع القابلولات في النظام الالماني

تحتفل تسميات القابلولات في النظام الالماني عنها في النظم الاجری رغم التشابه في الاستخدام والمواصفات بالقابللو نوع (NYY) يعني قابللو نحاسي Copper عازلة من البلاستيك ومصنوع بموجب المواصفات الالمانية واما قابللو نوع (NYBY) فان فيه تسليحاً من الفولاذ بشكل شريط فضلاً عن العزل البلاستيكي. علماً بأنّ هذا التسلیح ضروري عند تأسيس القابلوفي الاماكن التي يتعرض فيها الى تأثيرات ميكانيكية . وفيما ياتي شرح الرموز المستعملة في تسمية القابلولات . لهذا النظام وأنّ الشكل يوضح ذلك .



موصدرته تعاونية = 3



N = تعني الكيل مصنوعاً طبقاً للمواصفات الالمانية القياسية ذات موصلات خاصية.

NA = الموصى من الالمنيوم.

Y = عازلاً من البلاستيك.

K = غلافاً من الرصاص.

B = تسليحاً من الفولاذ.

F = تسليح السلك فولاذي مسطح ومغلوون للتسليح.

H = موصلات معزولة ومغطاة بورق مغلوون وطبقة من النسيج الرصاصي.

A = الطبقة الخارجية من الجود (جثناص او نسيج خبطي).

L/L = عزل الموصى عن الموصى.

L/B = عزل الموصى عن غلاف الرصاص.

GB = شريطًا فولاذياً مغلووناً لولبياً متعاكساً.

GNBG = موصلًا خاصاً مغطى بالباطاط.

P.A = تسليكاً خارجياً في أنابيب البلاستيك.

P.B = تسليكاً داخلياً في أنابيب البلاستيك.

PB.T = موصلًا مغطى بالبلاستيك الناري.

**الموضوع:-** طرق مد القابلو ، الأعطال الممكن حدوثها في القابلوات  
**الأفكار المركزية:-** تهدف الدراسة إلى الطرق المعتمدة في مد القابلوات  
1- الدفن المباشر. 2- النظام المصمت. 3- النظام السحب.

أن الأهداف الرئيسية من هذا الموضوع هي:-

.Laying of under ground cables : 1- طرق دفن القابلوات :

وتشمل:-

آ- الدفن المباشر. ب- النظام المصمت. ج- النظام السحب.

2- الأعطال الممكن حدوثها في القابلوات.

3- كيفية تحديد نوع العطل ومكانه في القابلو المتGANIS

س1/ ماذا يعني P.V.C س2/ ماذا يعني M.I.M

س3/ ماذا يعني T.R.S

**الاختبار القبلي:-**

**الاختبارات الذاتية:-**

س1/ عدد محسن قابلوات P.V.C

س2/ عدد محسن قابلوات ذات مواد العزل المتعدد (M.I.M Cable)

س3/ ماذا تعني بالرمز YY في القابلوات الألمانية.

**الاختبار البعدى:-**

س1/ قابلوات (P.V.C) تم تصنيعها عام (1937) وأن هذه القابلوات سميت بهذه التسمية استناداً إلى العزل التي تم تصنيعها من المشتقات

س2/ قابلوات ذات مواد العزل المتعدد يكون الموصل من النحاس محاط بأنبوب مملؤة بمادة

س3/ قابلوات ذات العازل المطاطي المقصى لا يقاوم التفاعلات الكيماوية وسريع التفاعل مع

## طرق مد القابلوات:

يتم مد القابلوات بطرق مختلفة اهمها:

1- على الاعمده والجدران: تستخدم هذه الطريقة في الازقة والاحياء الضيقه واحيانا في تأسيسات المعامل والمنازل والاحمال القليلة.

2- دفن مباشر تحت الارض: وهي طريقة رخيصة وسهلة التنفيذ حيث يدفن القابلو على عمق يتراوح بين 70-100 سم في الارض وتستخدم هذه الطريقة في الموقع خارج المدن كالمعسكرات .


**المميزات:** التسرب الحراري المتولد في القابلوات يكون كبير

**العيوب:** صعوبة اصلاح القابلوات المعطلة لأن ذلك يتطلب عمليات حفر وزيادة في التكاليف

**3- داخل الانابيب:** ويتم في هذه الطريقة مد القابلو من المصدر الى الحمل داخل الانابيب البلاستيكية او الاسبستيكية. وتستخدم هذه الطريقة في المنازل والمعامل لايصال القابلو الرئيسي من المصدر الى لوحة التوزيع.


**المميزات:** سهولة استبدال القابلو عند حدوث عطل واضافة قابلو جديد مستقبلا

**العيوب:** التسرب الحراري المتولد بالقابلو يكون قليل



**4- داخل القنوات الارضية:** تستخدم هذه الطريقة في المعامل الكبيرة في تاسيساتها الخارجية والداخلية معا لايصال التغذية للاحمال الكبيرة.

**العيوب:** طريقة مكلفة اقتصاديا لاحتياجها لاعمال مدنية كبيرة عند بناء الخندق لتمرير القابلوات



**5- على حامل القابلوات:** في هذه الطريقة يتم مد القابلوات على حامل معدني متقوب يثبت على الجدران او معلق بالسقف وتستخدم هذه الطريقة في المختبرات وغرف المكاتب

**اختيار نوع ومساحة المقطع العرضي للقابلوات:** لكي يتم تحديد مساحة مقطع القابلو يتطلب الامر جدول ا وحسابات معينة الا ان النقاط التي تحدد نوع ومساحة مقطع القابلو هي:

1- نوع الحمل(حثي , سعوي او مقاومي)

2- تيار الحمل 3- طول القابلو او بعد الحمل عن الموصل

4- درجة حرارة المحيط 5- الظروف المحيطة بالقابلو(رطوبة , زيت , احماس , الخ)

6- مكان مد القابلو(جدار , ارض , اعمده) 7- عدد القابلوات المجاوره

#### \*\* اختيار مساحة مقطع الموصل:

يعتمد تحديد مساحة مقطع الموصل بالدرجة الاساس على مقدار التيار المار في الموصل حيث ان اختيار مساحة مقطع اصغر من الحد المسموح يؤدي الى:

1- زيادة المفاقيد في الجهد

2- زيادة درجة حرارة القابلو

3- تلف العوازل

4- حدوث قصر بين الموصلات وتلف الموصل

\*\* انواع اعطال القابلوات: تستخدم قابلوات القدرة في نقل القوى الكهربائية من مصدر التجهيز الى الاموال البعيدة ويعرض القابلو لعدة اعطال في موقع العمل وهي كالتالي:

1- القطع 2- التماس بين الاطوار 3- التماس بين الاطوار والارض

\*\* اسباب اعطال القابلوات: يحدث عطل في القابلو نتيجة ل تعرضه لاحدا الظروف الآتية:

1- الاصابة الميكانيكية 2- احتراق العازل بسبب الاختيار الخاطيء للقابلو 3- تلف العازل بسبب مواد كيميائية او زيوت في التربة 4- الاستخدام لفترة طويلة

\*\* طرق تحديد العطل في القابلوات: يتم تحديد العطل في القابلوات بعد توقفها جزئيا او كليا عن نقل القدرة الكهربائية من مصدر التوليد الى الاموال البعيدة ويتم تحديد العطل في القابلوات من خلال مرحلتين وهي

أكشاف مسار القابلو: يتم تحديد مسار القابلو لغرض الصيانة عن طريق مخطط يوضح مسار القابلو تحت الارض وعندها يمكن تتبع مسار القابلو عن طريق شريط المسافه او جهاز عجلة المسافة وهي عجله تدفع بواسطه عامل الصيانة وتكون مزوده بعداد المسافه الذي يقيس المسافه التي تقطعها العجلة ضمن مسار القابلو في المخطط.


اما في حالة عدم توفر مخطط لمسار القابلو فيمكن استخدام جهاز الحث المغناطيسي لتحديد مساره ويكون الجهاز من طرف مرسل اشاره وملف بحث ومستلزم اشاره حيث تعمل مرسلة الجهاز على ارسال

تيار بالقابلو الذي يوصل طرفه الآخر بملف البحث والارض لامداد دائرة كهربائية في القابلو وتولد حوله مجال مغناطيسي نتيجتاً لمرور التيار(اشاره حثية). يعمل ملف البحث على استلام الاشاره وايصالها الى المستلم وعندما يتم تمرير الجهاز المستلم باتجاه امتداد القابلو تحت الارض سوف يستشعر المجال المغناطيسي المتكون حول القابلو ويحوله الى اشاره مسموعه او مفروءه عن طريق مقياس الاشاره. ويقف مؤشر مقياس الاشاره على اقل قيمه في الحالة الاعتيادية وتزداد قيمة المؤشر كلما اقتربنا من القابلو وصولاً الى القيمة العظمى للمؤشر والتي تدل على المسار السليم للقابلو حيث تستمر هذه العملية وصولاً للطرف الثاني من القابلو وبالتالي يتم تحديد مساره وطوله ايضاً.

**بـ- تحديد العطل في القابلو:** يستخدم جهاز (Megger) في تشخيص الجزء التالف من العازل او الموصى المقطوع في قابلوات الجهد المنخفض(1000) فولت والمتوسط 5000 فولت حيث يتم فحص العازلية بين موصلات القابلو الواحد وكذلك العازلية بين الموصلات والارض. كذلك يستخدم الميكرو في اختبار موصليه الموصلات في القابلو الواحد. ويعتبر الميكرو جهاز اوميتري حيث يعطي قراءة مباشرة لمقاومة العوازل لمدى واسع من القياس ابتداء من الاووم الى الميكا او م.

**اختبار العازلية:** يتم فحص عازلية كل موصل داخل القابلو وذلك بتوصيل طرف من اطراف جهاز الميكرو على احد موصلات القابلو والطرف الآخر لجهاز الميكرو يربط للارضي ويتم تسلیط جهد داخل القابلو تتناسب قيمة الجهد مع مساحة مقطع القابلو وبعد ذلك يقوم جهاز الميكرو بقياس العازلية للموصل الاول وتتكرر نفس الطريقة لقياس عازلية موصلات القابلو الاخر حيث تكون قيمة العزل بالاووم وتكون عالية للعوازل.

**اختبار الموصليه:** يتم فحص موصليه موصلات القابلو وذلك بربط دائرة قصر بين الموصى وقابلو سليم من جهة وتوصيل طرف في جهاز الميكرو بالجهة الاخرى وبعد تسلیط جهد كهربائي يتتناسب مع حجم القابلو يتم قراءة الموصليه للموصى والتي تكون صفراء للموصى السليم وهكذا تتكرر طريقة الاختبار لكل موصلات القابلو



## \*\*معدات الحماية في التأسيسات الكهربائية

التأسيسات الكهربائية اصبحت مهمه لكثرة المنظومات والاجهزه المستخدمه وبما انها تؤدي وظيفة نقل الطاقة الكهربائية الى الاجهزه الكهربائية لتعمل بشكل سليم لذا يجب ان تتوفر في التأسيسات كافه شروط السلامه والامان وعدم جعلها مصدر ازعاج وتشويه للابنية فيجب اختيار احجام الاسلاك ومصهرات وقواطع الدوره بشكل صحيح للحفاظ على الاجهزه من حدوث العطل اثناء التشغيل

### \* انواع الحماية الكهربائية

**اولا-المصهرات :** هي وسيلة لحماية الاجهزه الكهربائية من تيار القصر العالي او تيار الحمل الزائد ويعتمد مبدأ عملها على التأثير الحراري للتيار المار فيها حيث ينصهر عنصر المصهر عند مرور تيار اعلى من التيار المقنن.

● عنصر المصهر : هو جزء من المصهر يتم تصميمه لينصهر ويقطع الدائرة الكهربائية عند مرور تيار اعلى من التيار المقنن.

● التيار المقنن: هو اقصى قيمة للتيار تتحمله مادة عنصر المصهر لوقت غير محدد دون ان تنصهر.

● تيار الانصهار: هو اقل قيمة للتيار الذي يسبب انصهار عنصر المصهر.

● معامل الانصهار: هو النسبة بين تيار الانصهار والتيار المقنن ويكون اكبر من واحد

\*\*العوامل التي يجب اعتبارها عند اختيار المصهر هي:

الجهد المقنن (V)

القيمة المقننة للتيار (A)

### \* انواع المصهرات


#### 1-المصهرات القابلة للتسلیک: (Rewirable Fuses)

وهي ابسط وسيلة لحماية ويكون عنصر المصهر من سلك ذو مقاومه قليله مصنوع من النحاس والتيار الذي يجعل هذا السلك ينصهر يعتمد على طول السلك وكذلك على مساحة مقطعيه ويسمى هذا النوع بشبه المغلق ايضا

محاسنه: 1- رخيص الثمن 2- سهولة استبدال عنصر المصهر في حالة انصهاره.

## العيوب:

- 1- ارتفاع درجة حرارة عنصر المصهر تؤدي الى تأكسده وتغيير مساحة مقطعه لذا يتطلب تغيير عنصر المصهر مرتين خلال العام
- 2- سهولة استبدال عنصر المصهر بسلك من ماده او عنصر اخر لا يحمل نفس مساحة المقطع مما يسبب في اختلاف مواصفات المصهر
- 3- هذا النوع لا يفرق بين التيارات الزائدة التي تستمر لفترة طويلة والتيارات التي تستمر لفترة قصيرة مثل تيارات البدء عند تشغيل المحركات لذلك لا يفضل استخدام هذا المصهر لحماية المحركات



## 2-المصهرات الانبوبية: (Cartridge Fuses)

تم تصنيعها لتغطي مسأوي المصهرات القابلة للتسلیک من ناحية تاکسد سلاک المصهر وسقوطه في حالات الحمل العادي . يتم تصنيع المصهرات الانبوبية على شكل جسم اسطواني من الخزف يحتوي على عنصر المصهر حيث تكون الاسطوانة مملوءة بالرمل السليكوني لاجل اطفاء القوس الكهربائي عند انصهار عنصر المصهر كما موضح ادناه.

## المحاسن:

- 1- امكانية استبدال سلاک المصهر
  - 2- سلاک المصهر غير قابل للتاکسد بسبب عدم تعرضه للهواء
  - 3- القوس الكهربائي الناتج من انصهار عنصر المصهر لا يستمر بعد سقوطه
- العيوب: لا تفرق هذه المصهرات بين الحمل الزائد الذي يستمر لفترة طويلة والحمل الزائد الذي يزول بعد فترة قصيرة.



### 3-المصهرات ذات سعة القطع العالى: (H.R.C)

يتكون من اسطوانه من السيراميك الجيد بينما عنصر المصهر هو سلك رفيع من الفضه الخالصه ويتم مليء الاسطوانه بمسحوق السليكون . ان هذا المصهر مزود بمؤشر ليظهر حالة عنصر المصهر ويكون من سلك رفيع يتصل بالتوازي مع عنصر المصهر.

المحاسن:

- 1-له خصائص فصل يمكن التحكم بها بدقة عند الصنع
- 2-يستعمل في حالة الاحمال الصناعية الكبيرة والصغرى
- 3-يحتوي على مبين يوضح حالة عنصر المصهر قد انصهر ام لا
- 4-يتكون من انوبه من السيراميك القابلة لتحمل الصدمات الكهربائية العالية
- 5-لاتطلب صيانة وليس لديها عمر محدد
- 6-سرعة عالية في فصل الدائرة الكهربائية بدون ضوضاء او دخان

العيوب:


يجب استبدالها بعد كل عملية قطع للدائرة الكهربائية



## ثانياً-المتابعات او المناولات (Relays)

### 1-مناولات التيار (CR) :

هي اجهزه مغناطيسية تعمل انياً وتستعمل لحماية المحرك الحثية ذات الفقص السنجابي لحد قدرة 100 كيلو واط وكذلك محركات الحلقة الانزلاقية لجميع القدرات من اخطار تيار القصر ويمكن وصف المناوله بالجهاز الحساس الذي يعمل مع اللاقط على قطع التغذية عن المحرك عند حدوث القصر وزيادة التيار حيث توضع المناولات على التوالى مع خطوط التغذية وبعد المفتاح الرئيسي مباشرة فعند زيادة التيار تعمل المناولة على فتح ملامس مغلق في دائرة ملف اللاقط المتصل بالتوالى معه وبذلك ترجع الملامسات الرئيسية الى وضع الدائرة المفتوحة Off.



المقادير الكهربائية التي يجب معرفتها عن المناولات

1-التيار المقرر: وهو اقصى تيار يسمح بمروره بشكل متواصل في ملف المناوله

2-تيار العمل: وهو اقل قيمة للتيار تعمل عنده المناوله

3-تيار تنظيم المناولة: هو تيار العمل الذي تنظم عنده المناوله لتعمل عليه

#### مميزات مناولات التيار:

1- امكانيتها للعمل متعدد الجوانب وذلك بفتح الخطوط الثلاثة للدائرة الرئيسية مره واحد

2- تنظم بشكل دقيق للعمل عند تيار معين دون ان يؤثر ذلك على سرعة استجابتها لهذا التيار


3- تحمي المحرك من ظروف العمل التي يزداد فيها تيار المحرك

## 2- الحماية باستخدام المناولات الحرارية (TR) Temp- Relays

ان التأثير المباشر لزيادة الحمل على المحرك الكهربائي هو ارتفاع درجة حرارة المحرك عن الحد المقرر لذا يمكن حماية المحرك من ارتفاع درجة الحرارة بطريقتين اما بوضع المحسس الحراري على التوالى مع خطوط التغذية للمحرك او بوضع المحسسات الحرارية مع ملفات المحرك.

**أ-الحماية باستخدام المبادل الحراري:** حيث يربط على التوالى مع خطوط تغذية لحماية المحركات التي تعمل بصورة متواصلة لانتقال عن نصف ساعة من زيادة درجة حرارة الى قيم خطرة على الملفات عند زيادة الحمل المستمر عن الحد المقرر حيث تتكون المناولة من شريط ثنائى المعدن يختلف في معامل التمدد الحراري ويربط مع خط التغذية وعند مرور تيار عالي تزداد درجة الحرارة فينتني هذا الشريط فاصلا دائرة التغذية .

ان سرعة عمل المناولة تزداد بزيادة درجة الحرارة او زيادة تيار الحمل حيث يربط العنصر الحراري على التوالى مع خطوط التغذية ويكون بعد نقاط تماس اللاقط بينما تكون نقاط تماس المناولة في دائرة السيطرة مغلقة اعتمادا وتفتح عند زيادة درجة الحرارة فقطع التغذية عن ملف اللاقط الذي تفتح نقاط تماسة فيقطع التغذية عن المحرك.



### عيوب المبادلات الحرارية:

1-التيار المار في ملف المناوله لا يمثل مقياس حقيقي للمقدار الحراري داخل المحرك وان العنصر الحراري للمناوله ليس نموذجا حراريا للمحرك.

2-استخدام المناوله الحراريه لياخذ بنظر الاعتبار درجة الحراره الهواء المحيط اثناء فترة العمل

3-التشغيل والاطفاء المتكرر للمحرك سوف يرفع درجة حرارة المحرك بينما يبقى التيار المار بالمناوله اعتياديا لذا تفشل المناوله في حماية المحرك حراريا في هذه الحاله.


#### ب-الحماية باستخدام المتحسسات الحرارية المدفونه:

يستخدم هذا النوع من الحمايه للتغلب على عيوب المناولات الحراريه وفشلها في حمايه المحركات والمتحسس الحراري عباره عن عنصر معين يدفن داخل ملفات المحرك ويتحسس زياده درجه حرارة الملفات بصورة دقيقه وتتلخص طريقة عمل هذه المتحسسات كما يلي.

-عند غلق المفتاح (S) فان التيار سيمر في ملف اللاقط وبالتالي يؤدي الى غلق نقاط التماس في خطوط التغذية للmotor مما يسبب عمل المحرك وفي نفس الوقت يتم تسليط جهد من خلال محول الى قنطرة تقويم ومنه الى المتحسس الحراري حيث لا يمر بهذا المتحسس تيار في الحاله الاعتياديه ولكن بازدياد درجه الحرارة في ملفات المحرك عن الحد المسموح به فان ذلك يسبب انخفاض قيمة مقاومه المتحسس الحراري ومرور تيار من خلاله الى المناول الحراري وفي حالة زياده التيار المار في هذا المناول عن الحد المقرر سوف يفصل نقاط تماسه ويقطع التيار عن دائرة ملف اللاقط وبالتالي تنفتح نقاط تماسه وتقطع التغذية عن المحرك لحمايته .

\*المقاوم الحراري: هو مقاومه سيراميكية حساسه للحرارة ويوجد منها نوعان بمعامل حراري


موجب NTC ومعامل حراري سالب PTC



### 3-الحماية من انخفاض جهد التغذية:

تستخدم مناولات الجهد Voltage Relays في حماية المحركات الحثية من العمل تحت جهد تغذية منخفض خصوصا عندما تعمل عند الحمل الكامل حيث اقصى هبوط في الجهد يجب ان لا يتجاوز 2.5% وللحماية المحركات من انخفاض الجهد تستخدم مناولات الجهد الكهرومغناطيسية VR حيث تكون الحماية الرئيسية بواسطة مناولات التيار التي تتحسس زيادة التيار بينما المناولة VR فتحسس مقدار الجهد بالدائرة حيث يكون لهذه المناوله فترة تأخير تساوي نصف ثانية وبما ان المناولة تعمل على التيار المستمر فان ملفها يتغير من خلال قنطرة تقويم ويمر التيار في ملف مناولة الجهد بعد الضغط على المفتاح ON فتغلق نقاط تصالها ويمر التيار في ملف اللاقط الذي تغلق نقاط تصاله ليتم توصيل التغذية الرئيسية للحرك.

عند هبوط الجهد تفتح نقاط تصال اللاقط لكن التغذية الى ملفه تكون مستمرة لوجود فترة تأخير في عمل مناولة الجهد حيث اذا احتفى الجهد لفترة تزيد عن نصف ثانية فان التغذية تقطع كليا بينما اذا انقطع او انخفض الجهد لفترة اقل من نصف ثانية فعند عودته يعمل اللاقط وتغلق نقاط التصال من جديد مما يضمن استمرار عمل المحرك ذاتيا.




### 4-الحماية من العمل على طورين:

#### أ-الحماية الطورية باستخدام المتابع الطوري (Phase Relay)


معظم المحركات الحثية ثلاثية الاطوار يكون سبب تلف ملفاتها هو نقص في احد الاطوار مما يؤدي الى ارتفاع التيار على الطورين الاخرين وتلف الملفات لذلك يجب حماية المحرك من العمل على طورين

باستخدام المتابع الطوري(PR) الذي يربط على التوالي مع كل مصهر حيث تتكون دائرة الحماية من ثلاثة متابعات منفصلة تتصل بالتوكالي مع كل مصهر في خط التغذية الرئيسي ولا تعمل هذه المتابعات في حالة التغذية الطبيعية للmotor اما في حالة انصهار احد المصهرات او انقطاع احد الاطوار فان الجهد على المتابع سوف يزداد مما يؤدي الى عمل المتابع وفتح ملامسات المتابع التي تقطع التيار عن ملف اللاقط وبالتالي فان نقاط تلامس اللاقط الرئيسية سوف تفتح التغذية الرئيسية عن المحرك .



**بـ- الحماية الطورية باستخدام اللاقط:** تستخدم هذه الدائرة لحماية المحرك من العمل على طورين حيث يمثل C1 لاقط التغذية الرئيسي كما توجد نقاط حرارية تربط مع مغذيات المحرك لتتوفر الحماية الحرارية من زيادة التيار . يعمل اللاقط الرئيسي على قطع التغذية عن المحرك في حالة انقطاع احد الطورين الذين يتغذى منها بينما الطور الثالث فلا توجد حماية طورية له لذلك يستخدم اللاقط الثانوي C2 الذي يتغذى من الطور الثالث وترتبط نقطة مفتوحة منه بطرق اللاقط الرئيسي وبذلك تتوفر الحماية لثلاثة اطوار

**ملاحظه:** تستخدم هذه الدائرة ايضا لحماية من انخفاض الجهد حيث ان لكل لاقط فولتية تشغيل عندما تنخفض عنها الفولتية المجهزة سوف يفصل اللاقط ويقطع التغذية عن المحرك.



**اسئلة اختبارية:**

س1/ عدد انواع المصهرات.

س2/ ماهي مميزات مناولات التيار.

س3/ كيف تربط مناولات التيار مع خط التغذية.

س4/ ماهي عيوب المناولات الحرارية

س5/ ماذا نعني بفترة التأخير في مناولات الجهد.

س6/ كيف تربط المناولات الطورية في الدائرة.

س7/ مما تكون المناولة الحرارية وكيف تربط مع خطوط التغذية.

الإجابة بعلامة (✓) أو خطأ (✗)

س1/ تربط المناولة الحراري بالتوالي مع خطوط التغذية.

س2/ تزداد مقاومة المحتبس الحراري المدفون نوع N.T.C بزيادة درجة حرارة.

س3/ تزداد مقاومة المحتبس الحراري المدفون من نوع P.T.C بزيادة درجة حرارة.

## ثالثاً: قواطع الدورة Circuit Breakers:

**القاطع:** هو جهاز فتح وغلق ميكانيكي له القدرة على قطع وتوصيل التيار الكهربائي تحت ظروف التشغيل الاعتيادية وكذلك له القدرة على قطع التيار في حالات التشغيل الخطرة على الأجهزة الكهربائية. فعند مرور تيار عالي في الدائرة تعمل آلية القاطع الميكانيكية على ابعاد الملامسات عن بعضها وعند انفصال هذه الملامسات يستمر مرور التيار الكهربائي بينها على شكل قوس كهربائي حيث يعمل القاطع على اخماد القوس الكهربائي بين الملامسات نهائياً وذلك بسبب خطورة هذا القوس وتناسبه بارتفاع درجة حرارة الملامسات وانلافها.

**اهم حالات التشغيل غير الاعتيادية:** 1- زيادة الحمل 2- حدوث تيار قصر 3- حالات هبوط شديد في الجهد

### \*تصنيف قواطع الدورة:

يتم تصنیق القواطع الكهربائية تبعاً إلى نوع الوسط الذي يتم فيه اطفاء القوس الكهربائي

1- القاطع الهوائية

2- القاطع الزيتية

3- القاطع المفرغة

4- قاطع سادس فلوريد الكبريت (SF6)

كذلك يمكن تصنیق القواطع من حيث جهد التشغيل إلى

1- قاطع الجهد المنخفض (0-1Kv)

2- قاطع الجهد المتوسط (33kv - 1kv)

3- قاطع الجهد العالي (240kv - 33kv)

4- قاطع الجهد الفائق يكون أكبر من kv240

**1- قاطع الجهد المنخفض:** ان جميع قواطع الجهد المنخفض هي قواطع هوائية حيث يتم اخماد القوس الكهربائي في الهواء تحت الضغط الاعتيادي عن طريق اطالة القوس وتقسيمه إلى اجزاء بواسطة مسامات القوس وهي الواح معدنية تعمل على تقسيم القوس وتبيده. تتكون هذه القواطع من وحدة متكاملة داخل صندوق مغلق مصنوع من مادة عازلة واغلب هذه القواطع غير قابلة للفتح ولا يمكن صيانتها او تبديل ملامساتها وبالتالي يجب استبدال القاطع باكملة في حالة عطلها.

## **2-قاطع الجهد المتوسط:** تقسم قاطع الجهد المتوسط حسب الوسط المستعمل لاطفاء القوس الكهربائي الى قاطع زيتية وقاطع مفرغة

**أ- القاطع الزيتية:** في هذا النوع يستعمل الزيت بين ملامسات القاطع لاطفاء القوس الكهربائي فعند فتح الملامسات وابتعادها عن بعضها سينتولد قوس كهربائي بينها ويسبب ارتفاع درجة حرارة الزيت المحيط بالقوس مما يؤدي الى تبخر الزيت وتحلل الى غاز الهيدروجين بضغط عالي حيث يعمل الهيدروجين على تبريد القوس الكهربائي ويزيل حالة التأين لذرات الوسط بين الملامسات وبالتالي اطفاء القوس الكهربائي.

### **\*محاسن الزيت كوسط في احمد القوس**

1-يعلم كعازل بين الموصلات 2- الزيت المجاور للقوس يمثل سطح تبريد القوس

### **\*عيوب استخدام الزيت كوسط في احمد القوس الكهربائي**

- 1-الزيت سريع الاشتعال مما يجعله معرضًا لخطر الاشتعال داخل القاطع بعد تعرضه للهواء
- 2-تولد القوس حول الملامسات يخلف الكابون الذي يسبب تلف الزيت مما يتطلب تبديله بفترات منتظمة

### **ب- العازل المفرغة:**

تتكون من غرفة مفرغة من الهواء وتحتوي على ملامسين حيث يمتلك الفراغ شدة عزل عالية مناسبة لاطفاء القوس الكهربائي المتولد نتيجة فتح الملامسات.

**\* قاطع سادس فلوريد الكبريت (SF6):** غاز سادس فلوريد الكبريت هو غاز صناعي غير قابل للاشتعال وكثافة خمس أضعاف كثافة الهواء وله خصائص حرارية ممتازة وقابلية عالية للتأين السالب(جذب الكترونات حرر) مما يجعله وسطاً مثالياً لاحمد القوس الكهربائي حيث يتم استخدامه في قاطع الجهد المتوسط والعلوي.

### **محاسن استخدام قاطع الدورة SF6**

- 1-غير معرض لخطر الحرائق لكونه غاز غير قابل للاشتعال
- 2-لاتوجد مشاكل في العزل لعدم وجود مخلفات كارbone على الملامسات

### **مساويء استخدام SF6**

- 1- ذو كلفة عالية لكونه غاز مكلف

