

الموضوع:- طرق مد القابلو ، الأعطال الممكن حدوثها في القابلوات
الأفكار المركزية:- تهدف الدراسة إلى الطرق المعتمدة في مد القابلوات
1- الدفن المباشر. 2- النظام المصمت. 3- النظام السحب.

الأهداف:- أن الأهداف الرئيسية من هذا الموضوع هي:-
1- طرق دفن القابلوات : Laying of under ground cables .
وتشمل:-

- أ- الدفن المباشر. ب- النظام المصمت. ج- النظام السحب.
- 2- الأعطال الممكن حدوثها في القابلوات.
- 3- كيفية تحديد نوع العطل ومكانه في القابلو المتجانس

الاختبار القبلي:- س1/ ماذا يعني M.I.M . س2/ ماذا يعني P.V.C .
س3/ ماذا يعني T.R.S
الاختبارات الذاتية:-

س1/ عدد محاسن قابلوات P.V.C .
س2/ عدد محاسن قابلوات ذات مواد العزل المتعدد (M.I.M Cable)
س3/ ماذا تعني بالرمز NYY في القابلوات الألمانية.

الاختبار البعدي:-

س1/ قابلوات (P.V.C) تم تصنيعها عام (1937) وأن هذه القابلوات سميت بهذه التسمية استناداً إلى العزل التي تم تصنيعها من المشتقات

س2/ قابلوات ذات مواد العزل المتعدد يكون الموصل من النحاس محاط بأنبوب مملوء بمادة _____.

س3/ قابلوات ذات العازل المطاطي المقسى لا يقاوم التفاعلات الكيماوية وسريع التفاعل مع _____.

طرق مد القابلوات:

يتم مد القابلوات بطرق مختلفة أهمها:

1- على الأعمدة والجدران: تستخدم هذه الطريقة في الأزقة والأحياء الضيقة وأحياناً في تاسيسات المعامل والمنازل والأحمال القليلة.

2- دفن مباشر تحت الأرض: وهي طريقة رخيصة وسهلة التنفيذ حيث يدفن القابلو على عمق يتراوح بين 70-100 سم في الأرض وتستخدم هذه الطريقة في المواقع خارج المدن كالمعسكرات .


المميزات: التسرب الحراري المتولد في القابلات يكون كبير

العيوب: صعوبة اصلاح القابلات المعطلة لان ذلك يتطلب عمليات حفر وزيادة في التكاليف

3- داخل الانابيب: ويتم في هذه الطريقة مد القابلو من المصدر الى الحمل داخل الانابيب البلاستيكية او الاسبستية. وتستخدم هذه الطريقة في في المنازل والمعامل لايصال القابلو الرئيسي من المصدر الى لوحة التوزيع.


المميزات: سهولة استبدال القابلو عند حدوث عطل واطافة قابلو جديد مستقبلا

العيوب: التسرب الحراري المتولد بالقابلو يكون قليل



4- داخل القنوات الارضية: تستخدم هذه الطريقة في المعامل الكبيرة في تاسيساتها الخارجية والداخلية معا لايصال التغذية للاحمال الكبيرة.

العيوب: طريقة مكلفة اقتصاديا لاحتياجها لاعمال مدنية كبيرة عند بناء الخندق لتمرير القابلات



5- على حامل القابلات: في هذه الطريقة يتم مد القابلات على حامل معدني مثبت على الجدران او معلق بالسقف وتستخدم هذه الطريقة في المختبرات وغرف المكنائن

اختيار نوع ومساحة المقطع العرضي للقابلات: لكي يتم تحديد مساحة مقطع القابلو يتطلب الامر جدولاً وحسابات معينة الا ان النقاط التي تحدد نوع ومساحة مقطع القابلو هي:

- 1-نوع الحمل(حثي , سعوي او مقاومي)
- 2-تيار الحمل 3-طول القابلو او بعد الحمل عن الموصل
- 4-درجة حرارة المحيط 5-الظروف المحيطة بالقابلو(رطوبة , زيت , احماض ,الخ)
- 6-مكان مد القابلو(جدار , ارض , اعمده) 7- عدد القابلات المجاوره

** اختيار مساحة مقطع الموصل:

يعتمد تحديد مساحة مقطع الموصل بالدرجة الاساس على مقدار التيار المار في الموصل حيث ان اختيار مساحة مقطع اصغر من الحد المسموح يؤدي الى:

- 1-زيادة الفاقد في الجهد
- 2-زيادة درجة حرارة القابلو
- 3-تلف العوازل
- 4-حدوث قصر بين الموصلات وتلف الموصل

** انواع اعطال القابلات: تستخدم قابلات القدره في نقل القوى الكهربائيه من مصدر التجهيز الى الاحمال البعيده ويتعرض القابلو لعدة اعطال في موقع العمل وهي كالاتي:

- 1- القطع 2- التماس بين الاطوار 3- التماس بين الاطوار والارض

**اسباب اعطال القابلات: يحدث عطل في القابلو نتيجة لتعرضه لاحدا الظروف الاتية:

- 1-الاصابة الميكانيكية 2- احتراق العازل بسبب الاختيار الخاطيء للقابلو 3- تلف العازل بسبب مواد كيميائية او زيوت في التربة 4- الاستخدام لفترة طويل


**طرق تحديد العطل في القابلات: يتم تحديد العطل في القابلات بعد توقفها جزئيا او كليا عن نقل القدرة الكهربائيه من مصدر التوليد الى الاحمال البعيده ويتم تحديد العطل في القابلات من خلال مرحلتين وهي

أكتشف مسار القابلو: يتم تحديد مسار القابلو لغرض الصيانة عن طريق مخطط يوضح مسار القابلو تحت الارض وعندها يمكن تتبع مسار القابلو عن طريق شريط المسافه او جهاز عجلة المسافه وهي عجله تدفع بواسطة عامل الصيانة وتكون مزوده بعداد المسافه الذي يقيس المسافه التي تقطعها العجلة ضمن مسار القابلو في المخطط.



اما في حالة عدم توفر مخطط لمسار القابلو فيمكن استخدام جهاز الحث المغناطيسي لتحديد مساره ويتكون الجهاز من طرف مرسل اشاره وملف بحث ومستلم اشاره حيث تعمل مرسله الجهاز على ارسال

آلف مدار القابلو

(١) عند فرقة سطح القابلو بأمتداد غير كبير المسافة أو جهاز بجهد بملامحة إذا وجد مخطط لمدار القابلو




عند عدم توفر مخطط القابلو : نسلك بجهاز تحت الكهرقناضيه



كما اقرب لجهاز ذو القابلو تزيد القوادة

(٢) تزيد العزل في القابلو - جهاز (megger)



وتقرأ العازلية وستر لكل موصل